	FORMULARIO REQUISICION		
Del proceso: Gestion de adquisiciones	Codigo: COM-FOR-41	Version: 3	Pagina: 1

LUGAR: -Guatemala- **DIA:** -28- **MES:** -07- **AÑO:** -2015-

UNIDAD ADMINISTRATIVA: SubGerencia de Infraestructura (14) **REQUISICION No.** 1058 - 2015

UBICACION: 26 calle 9-31 zona 5 Palacio de los deportes **TELEFONO:** PBX- 24127500-


No.	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO ESTIMADO INDIVIDUAL	SUB-TOTAL
1	Mantenimiento y reparación de cubierta del Gimnasio Polideportivo del Complejo Deportivo de Escuintla	Servicio	1		

ESPECIFICACIONES TECNICAS : (Si) **TERMINOS DE REFERENCIA :** (No)


*****ULTIMA LINEA*****


JUSTIFICACION: Se requiere este servicio debido a las malas condiciones de la cubierta del Gimnasio Polideportivo del Complejo Deportivo de Escuintla, lo que impide que el entrenamiento de los atletas se desarrolle adecuadamente. El desarrollo de los trabajos será en Gimnasio del Complejo Deportivo de Escuintla, Km. 54.4 carretera. CA-9 al Pacifico, Guatemala.

Eje: 2	Objetivo Estrategico: 1	Objetivo Operativo: 2	Actividad 2
--------	-------------------------	-----------------------	-------------


F: 


FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE

NOMBRE:  **Arq. Alberto Sarazúa**
Director de Mantenimiento

F: 

FIRMA Y SELLO DEL SUBGERENTE O DIRECTOR SUBSECTOR DE INFRAESTRUCTURA

NOMBRE:  **ARQ. SERGIO R. GODO**
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA

F: 

Vo.Bo. Gerente C.D.A.G.

Lic. Luis Néstor Madrid González
Gerente CDAG

COTIZACIÓN PÚBLICA No. CDAG-14-2015 "Mantenimiento y Reparación de Cubierta del Gimnasio Polideportivo del Complejo Deportivo de Esuintla"

